

平成27年度 橋梁点検箇所一覧

橋梁数	路線番号	町道名	橋梁名	地内	判定	備考
1	204	三文字崎園線	崎園橋	仮宿	Ⅱ	桁, 床版の断面修復及び橋面防水が必要。
2	211	持留尾之鼻線	猿喰橋	持留	Ⅱ	桁, 床版の断面修復及び支承板の修復が必要。
3	212	持留盲歩危線	佐土原橋	野方	Ⅱ	部分的に鉄筋露出等が見られるが, 経度であるため経過観察とする。
4	217	中村上別府線	松ノ尾橋	野方	Ⅱ	下部工にASRIによるひびわれが発生しており予防保全対策が必要。
5	350	城内宮園線	崎田橋	仮宿	Ⅰ	床版打ち継ぎ目にジャカ等が見られるが, 打設時のものと考えられる, 橋梁の機能に支障はなく経過観察とする。
6	351	木入道大橋線	木入道橋	永吉	Ⅰ	構造物としての欠陥は無く健全である。
7	354	柗岡栗之峰線	塩入橋	永吉	Ⅱ	軽微な補修を必要とするが, 軽度であるため経過観察とする。
8	355	中尾山村線	大塚橋	横瀬	Ⅰ	一部にエフロ等が確認されるが, 構造物の機能に支障は生じていないため経過観察とする。
9	441	平良西井俣線	小能橋	井俣	Ⅱ	伸縮装置等が破損しており, 予防保全対策が必要。
10	487	永吉菱田線	中諏橋	菱田	Ⅱ	桁下にジャカ, 遊離石灰等が確認できるが, 橋梁の機能に支障はなく経過観察とする。
11	487	永吉菱田線	長池橋	仮宿	Ⅰ	一部にジャカや剥離が見られるが, 軽微であるため経過観察とする。