

## 平成28年度 橋梁点検箇所一覧

橋梁数	路線番号	町道名	橋梁名	地内	判定	備考	
1	104	横瀬菱田線	綿打橋	横瀬	Ⅱ	橋長L=40.8m復員W=5.2m	主桁・横桁・床版に、ひび割れ・剥離・鉄筋露出・浮き等が生じており対策が必要である。
2	439	塗木若松線	若松橋	野方	Ⅱ	橋長L=20.5m復員W=4.4m	主桁・横桁・床版に多くの鉄筋露出が生じており、対策が必要である。
3	487	永吉菱田線	三文字大橋	永吉	Ⅱ	橋長L=44.4m復員W=8.2m	舗装に多数のホットホール状のひび割れが発生しており、舗装の浮きも生じているため、舗装打ち替え等の対策が必要。
4	353	後迫栗之峰線	弁付橋	横瀬	Ⅱ	橋長L=43.2m復員W=6.2m	各損傷は軽微であるが、予防保全の観点から補修対策が必要。
5	414	仮屋ヶ谷松ヶ鼻線	第一仮屋ヶ谷橋	野方	Ⅱ	橋長L=11.5m復員W=6.0m	主桁、横桁、床版に剥離・鉄筋露出・錆が確認できるため対策が必要である。
6	320	田中四塚線	田中橋	井俣	Ⅰ	橋長L=34.0m復員W=5.0m	平成26年度田中橋橋梁補修工事で補修完了(異常無)以後経過観察上・下部ひび割れ補修や含浸材塗布、伸縮継手、高欄取替実行
7	202	文化通楯谷線	迫下橋	永吉	Ⅰ	橋長L=46.0m復員W=6.0m	平成27、28年度迫下橋補修工事で補修完了(異常無)以後経過観察。上・下部ひび割れ補修や含浸材塗布、伸縮継手、舗装等打ち換えを実行
8	497	持留中沖線	大崎中央大橋	永吉	Ⅰ	橋長L=281.0m復員W=9.0m	伸縮装置ゴムの硬化等が見られるが、緊急を要する変状ではない。経過観察とする。
9	202	文化通楯谷線	第二迫下橋	永吉	Ⅱ	橋長L=5.50m復員W=4.0m	横締めボルトに錆が生じている。コンクリート舗装に段差が生じている。構造物の機能に支障は生じていないため経過観察とする。
10	401	中持留尾之鼻線	轟橋	持留	Ⅱ	橋長L=12.0m復員W=5.0m	主桁、床版、高欄にひび割れ、剥離・鉄筋露出が生じており対策が必要である。
11	363	中尾中段線	中尾橋	永吉	Ⅱ	橋長L=7.00m復員W=4.0m	上部工(床版)や下部工に剥離・ひび割れが生じている。緊急を要する損傷はなく、経過観察とする。
12	105	木入道新地線	下大橋	横瀬	Ⅰ	橋長L=6.60m復員W=14.0m	床版にジャンカ・拡幅部に遊離石灰を確認(軽度な損傷)。変状は軽度であるため経過観察とする。舗装の段差については道路維持で補修